



УТВЕРЖДАЮ

Председатель рабочей группы

/Балясова С.А./

(Подпись)

Фамилия Имя Отчество

" 11 " 10 20 21 г

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения

№ 8/И от " 11 " 10 20 21 г.

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа
с. Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области
(полное юридическое наименование объекта)

446371, Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Полевая, д.5, телефон: 8(84657)20481, 89276010600,
E-mail: kryar@sch.yartel.ru, Жаднова Светлана Николаевна - директор школы

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта с.Красный Яр

2. Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление,
здравоохранение, социальное обслуживание,
образование, культурно-досуговая деятельность,
организация временного проживания, сервисное
обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг 1438 детей; 121 сотрудник.

(количество обслуживаемых
посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее, трехэтажное здание, несущие конструкции кирпич, бетон

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое))

7. Количество и назначение входов 2 (2-главных; 9 –запасных)

8. Год постройки _основное здание -1968; пристрой -1997.

9. Год последней реконструкции _нет

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		300				
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки: автобус, номер маршрута – Автобус № 110, остановка «Красный Яр»						
Наличие переходов на пути следования от остановки:						
Регулируемые переходы	есть, нет	нет	со звуковой сигнализацией	есть, нет	нет	
Нерегулируемые переходы	есть, нет	есть				
Внеуличные переходы	есть, нет	есть	с пандусом	есть, нет	нет	
			с подъемником	есть, нет	нет	
Тактильные указатели	есть, нет	нет				
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см	нет	съезды с уклоном более 10%	есть, нет	нет	
	более 4 см	есть				
Открытые лестницы	есть, нет	нет	пандусы с уклоном более 8%	есть, нет	нет	
Поручни на лестницах	есть, нет	нет	поручни на пандусах	есть, нет	нет	

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	> = 1,2 м	1,2 м	К, О		
	Информация об объекте	наличие	наличие	К, О, С, Г		
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						

Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	установка	
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	3,0 м	К		
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости	$\geq 1,2$ м	2,0 м	К		
Для обеспечения возможности разбега через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м	нет		Не требуется	
Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м		С		
Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м		С		
Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	$> 0,8$ м		С		

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина тактильной полосы	0,5 - 0,6 м		С		
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям	$< 0,025$ м		-К, С, О		

	пешеходного движения					
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м		К, С, О		
	Места отдыха <*>	наличие	нет	К, О	установка	
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) нет						
	Расстояние до входа в здание	<= 50 м		К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)		К	обустроить при создании автостоянки	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К		
№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.4. Открытая лестница (нет)						
	Ширина лестничных маршей	>= 1,35 м		О, С		
	Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней		О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие		О, С		

	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и внизу шириной 0,3 - 0,5 м	$> = 0,8 - 0,9$ м		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		
	расстояние между поручнями	$> = 1,0$ м		О, С		
	высота поручней	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$> = 0,3$ м		О, С		

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.5. Пандус на рельефе (нет)						
	Высота подъема одного марша	$< = 0,8$ м		К		
	Угол уклона	$< = 5^\circ$		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	расстояние между	0,9 - 1,0 м		К, О		

	поручнями					
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие		К		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым	наличие		К, О		

	краям маршей и на горизонтальных площадках					
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	-			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	5,0 м x 1,5 м	О, С		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м		К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	наличие	К, О, С		
	Навес	наличие	наличие	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	нет	К, О, С	не требуется	
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Информация об объекте	наличие	наличие	Г		
	Система вызова помощи	наличие	нет	К	установка	
2.2. Лестница наружная						
	Нескользящее покрытие	наличие	нет	О, С	установка	
	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м	4,2 м	О, С		
	Марш лестницы между	3 - 12 ступеней	9	О, С		

	площадками					
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	нет	О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,12 м	О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,30 м - 0,34 м	О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м		С	создание	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м	нет	С	создание	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	не требуется	
	Поручни с двух сторон:	наличие	наличие	О, С		
	высота поручней	0,9 м	0,9 м	О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	наличие	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	0,3 м	О, С		
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м <*>	наличие	нет	О, С	создание	
№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание

1	2	3	4	5	6	7
2.3. Пандус наружный						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	0,9 м	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	5	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,8 м	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	наличие	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	0,9 м	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,7 м	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,9 м	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	наличие	К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	0,3 м	К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:					
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	2,0x2,0м	К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м		К		
N помеще ний по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание

1	2	3	4	5	6	7
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	2,0 м x 2,0 м	К		
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О	установка	
	Нескользящее покрытие	наличие	нет	К, О	создание	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие		К		
	Звуковой маяк у входа <*>	наличие	нет	С	установка	
	Световой маяк у входа <*>	наличие	нет	Г	установка	
2.4. Тамбур						
	Габариты (глубина x ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$, при реконструкции - $(1,5 - 1,8) \times 2 \text{ м}$	2,5 x 3,0 м	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2 \text{ м}$, при реконструкции - $\geq 0,9 \text{ м}$	1,2м	К, О		

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
----------------------------	-------------------------------	---	-------------------------------	--	--	------------

1	2	3	4	5	6	7
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента - < 0,014 м, общая высота - <= 0,028 м	0,03м	К		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	нет	С	создание	
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа нет						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		
	на высоте	0,9 м		О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	>= 0,3 м		О, С		

№ помещ ений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа (нет)						

Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К	
Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К	
Разворотные площадки внизу, вверх	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К	
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О	
расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О	
на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К	
на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О	
нетравмирующие завершения поручней	наличие		К	
завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К	
Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие		К	
Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):				
стационарный	наличие		К	
мобильный	наличие		К	

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
3.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	3,0 м	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5 м x 1,5 м	К		
	Контрольно-пропускные	$\geq 1,0$ м	нет	К, О		

	устройства и турникеты (ширина)					
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	К, Г	установка	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	установка	
	Речевые информаторы и маяки <*>	наличие	нет	С	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <*>	наличие	нет	Г	установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы <*>	наличие	нет	Г	установка	
	Тактильная схема	наличие	нет	С	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г	создание	
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м	> = 1 на этаж	нет	О	создание	
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	> = 1 на этаж	нет	К	Создание	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	< = 0,1 м	нет	С		
	Рифленая и (или)	0,6 м	нет	С	установить	

	контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)					
	Опорные устройства	наличие	нет	О, С	установить	
	Контрастная маркировка дверных проемов <*>	наличие	нет	С	установить	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) (нет)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Контрастная маркировка	наличие		С		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие		О		
	на высоте	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие		О		
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
3.5. Пандус внутренний на этаже (нет)						
	Ширина марша	> = 1,0 м		К		
	Угол уклона	< = 5°		К		
	Разворотные площадки	> = 1,5 x 1,5 м		К		

	внизу, сверху					
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем сверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м		С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м		С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие		О, С		
	на высоте	0,9 м		О, С		
	нетравмирующие	наличие		О, С		

	завершения поручней					
	завершающие горизонтальные части поручней сверху, внизу	$\geq 0,3$ м			О, С	
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие			С	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные <*>	наличие			С	
	Лестница N ___ (вкладка при наличии других лестниц)					
3.7. Лифт пассажирский (нет)						
	Кабина:		нет			
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве - $\geq 1,5 \times 1,7$ м, для действующих объектов - $\geq 1,1 \times 1,4$ м			К	

№ помеще ний по плану БТИ	Наименованис элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	ширина дверного проема	при новом строительстве - $\geq 0,95$ м, для действующих объектов - $\geq 0,8$ м		К		

	Зеркало <*>	наличие		К	
	Поручни <*>	наличие		О	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта <*>	наличие		Г, С	
	Знак доступности	наличие		К	
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие		С	
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие		С	
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)					
4.1. Обслуживание через окно/прилавок (нет)					
	Высота рабочей поверхности	0,8 - 1,1 м		К	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	> = 1,2 м		К	
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
4.2. Обслуживание в кабинете № 13						
	Ширина проема двери	> = 0,9 м	0,98 м	К		
	Высота порога	отсутствие	отсутствие	К, О		
	Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие		К, О, С, Г	установка	

	размещение на высоте <*>	<= 1,8 м		К		
	высота прописных букв <*>	>= 0,025 м		С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	>= 1,2 м	1,2 м	О		
	Зона для кресла-коляски	>= 1,5 x 1,5 м	1,5 м x 1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	0,7 м	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет раздевалка						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	>= 1,2 м	2,0 м	К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м	-	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
4.4. Кабина индивидуального обслуживания № _____ (примерочная, переговорная, кабина телефона)						
	Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м	-	К		
	Место для сидения <*>	наличие	-	О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <*>	наличие	-	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)						
	Доля мест для колясочников	> = 2%	-	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	> = 1,2 м	-	К		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	> = 2	-	Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	К		
5. Санитарно-бытовые помещения						
5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие		Г		
5.2. Санузел для инвалидов						
	Санузел	наличие	нет	К, О, С	создание	
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К	установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие		С	установка	

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
----------------------------	-------------------------------	---	-------------------------------	--	--	------------

1	2	3	4	5	6	7
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,7 м	К, О	Реконструкция	
	Направление открывания дверей	наружное	наличие	К		
	Кабины для инвалидов:				создание	
	количество кабин	> 1 шт.		К, О		
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О		
	габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м		К, О, С		
	габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м		К, О, С		
	Унитаз:					
	опорные поручни	наличие	нет	К, О	установка	
	откидные поручни <*>	наличие	нет	К	установка	
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м		К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Раковина:					

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	высота раковины	0,75 - 0,85 м	0,84 м	К, О		
	опорный поручень	наличие	нет	О	установка	
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	нет	К, О	установка	
	водопроводный кран с	наличие	нет	К, О	установка	

	автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <*>					
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$	нет	К	создание	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Зеркало поворотное	наличие	нет	К, О	установка	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4 \text{ м}$ или вертикальной формы		К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Душевые:		нет			
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$		К, О		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	$\geq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$		К, О		
	опорный поручень	наличие		К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие		К, О, С		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства	наличие	наличие	К, О, Г, С		

информации о предоставлении услуги					
Надписи:	наличие			К, О, Г, С	
размещение на высоте	> = 1,5 м и < = 4,5 м	2,0 м		К, О, Г, С	
высота прописных букв	> = 0,075 м	0,075 м		К, О, Г, С	
освещенность	наличие	наличие		К, О, Г, С	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Указатели, пиктограммы:	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3 - 1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	> = 0,075 м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	нет	С	установка	
	высота размещения	1,3 - 1,4 м	0	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С	создание	
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С	создание	

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	нет	Г	установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	нет	С, Г	установка	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	нет	С	установка	

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
---------------------------	-------------------------------	---	-------------------------------	--	--	------------

1	2	3	4	5	6	7
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	установка	
	Индукционная система:	наличие	нет	Г	установка	
	стационарная	наличие	нет	Г	установка	
	переносная	наличие	нет	Г	установка	

7. Выводы

1. Территория, прилегающая к объекту: Рекомендовано, оборудовать тактильными и контрастными источниками информации, установить указатели направления движения. Создать автостоянку и парковку для посетителей с выделенными местами для инвалидов, обозначенными специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности.

2. Входная группа: Установить разделительные поручни на лестничном марше крыльца. Выделить контрастом крайние ступени. Оборудовать входную группу тактильными и контрастными источниками информации. Установить вывеску с наименованием учреждения и режимом работы, дублированием со шрифтом Брайля, звуковой и световой маяки. Создать контрастную маркировку дверных проемов. Установить направляющую пиктограмму к доступному входу для МГН.

3. Пути движения на объекте: Установить указатели направления движения, входа и выхода, пиктограммы (доступность, вход, выход), речевые информаторы и маяки, тактильную схему, экраны, тестовые табло для дублирования звуковой информации. По путям движения МГН обустроить контрастное и тактильное покрытие выделив направления движения. Перед входом в зону оказания услуги на путях движения установить тактильный предупреждающий элемент.

4. Зона оказания услуг: Установить тактильную информацию.

5. Санитарно-бытовые помещения: оборудовать санитарно-бытовые помещения в соответствии с требованиями для МГН.

6. Средства информации и телекоммуникаций: Установить информационные тактильные контрастные вывески о наименовании объекта, режиме работы с дублированием шрифта Брайля. Установить звуковой и световой маяки у входов, световое текстовое табло в зоне оказания услуг, холле и коридоре.

Приложения: 1. фотоматериалы

«Представитель рабочей группы»

Ведущий специалист управления потребительского рынка
(должность)

подпись

(Плотцева Е.В.)
(Фамилия имя отчество)

Дата заполнения

« 11 » 10 2021 г.

Представитель организации

Директор
(должность)



подпись

(Жаднова С.Н.)
(Фамилия имя отчество)

Дата заполнения

« 11 » 10 2021 г.

<*> Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605):

Г - люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С - немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;


О - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.


<***> Мероприятия, рекомендованные сводом правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605.

Приложение
к анкете обследования
объекта о его доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения
N 8/И от "11" 10 2021 г.

Входная группа



Входная группа



Зона оказания услуги



Санитарно-бытовое помещение

